

SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ



**Kupujte!
My se postaráme
o kvalitu!**




Značka QZ ručí 3x!
Proč vyhledávat známku QZ
- Zaručená kvalita?

1. Ručí za kvalitu textilního zboží - odlišuje kvalitní zboží od výrobků nekvalitních, zákazník se proto při nákupu snadno a rychle orientuje.
2. Ručí za zdravotní nezávadnost textilního zboží.
3. Ručí za správné označování výrobků způsoby ošetřování a údržby.

Vlastníkem známky je Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků - SOTEX GINETEX CZ
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká Republika

Každý symbol udává nejvyšší doporučenou teplotu prací lázně.



praní



normální postup



normální postup



mírný postup



normální postup



mírný postup



velmi mírný postup



normální postup



mírný postup



velmi mírný postup




ruční praní
maximální teplota
(40 °C)



výrobek
se nesmí prášit



bělení



povoleny
všechny
bělící
prostředky



povolen pouze
oxidační / nechlorové
bělící prostředky



výrobek se nesmí bělit




sušení
v bubnové
sušičce




výrobek se může sušit
v bubnové sušičce
normální teplota (80 °C)



výrobek se může sušit
v bubnové sušičce
nižší teplota (60 °C)




výrobek se nesmí sušit
v bubnové sušičce




žehlení




žehlení při maximální
teplotě žehlicí plochy
(200 °C)



žehlení při maximální
teplotě žehlicí plochy
(150 °C)



žehlení při maximální
teplotě žehlicí plochy
(110 °C)



výrobek se nesmí žehlit



profesionální
ošetřování
textilií



profesionální chemické
čištění
normální postup



profesionální chemické
čištění
mírný postup



profesionální chemické
čištění
normální postup



profesionální chemické
čištění
mírný postup



výrobek se nesmí
chemicky čistit



profesionální čištění
za mokra
normální postup



profesionální čištění
za mokra
mírný postup



profesionální čištění
za mokra
velmi mírný postup



výrobek se nesmí
čistit za mokra

www.sotex.cz

