

# SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ



**Kupujte!  
My se postaráme  
o kvalitu!**



**Značka QZ ručí 3x!  
Proč vyhledávat známku QZ  
- Zaručená kvalita?**


1. Ručí za kvalitu textilního zboží - odlišuje kvalitní zboží od výrobků nekvalitních, zákazník se proto při nákupu snadno a rychle orientuje.
2. Ručí za zdravotní nezávadnost textilního zboží.
3. Ručí za správné označování výrobků způsoby ošetřování a údržby.

Vlastníkem známky je Sdružení pro označování  
textilu, oděvů a kožedělných výrobků - SOTEX GINETEX CZ  
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká Republika

Každý symbol udává nejvyšší doporučenou teplotu prací lázně.



praní




normální postup



normální postup



mírný postup



normální postup




mírný postup



velmi mírný postup



normální postup



mírný postup



velmi mírný postup



ruční praní  
maximální teplota  
(40 °C)



výrobek  
se nesmí prát



bělení



povoleny  
všechny  
bělicí  
prostředky



povoleny pouze  
oxidační / nechlorové  
bělicí prostředky



výrobek se nesmí bělit



sušení  
v bubnové  
sušičce



výrobek se může sušit  
v bubnové sušičce  
normální teplota (80 °C)



výrobek se může sušit  
v bubnové sušičce  
nižší teplota (60 °C)



výrobek se nesmí sušit  
v bubnové sušičce



žehlení



žehlení při maximální  
teplotě žehlicí plochy  
(200 °C)



žehlení při maximální  
teplotě žehlicí plochy  
(150 °C)



žehlení při maximální  
teplotě žehlicí plochy  
(110 °C)



výrobek se nesmí žehlit



profesionální  
ošetřování  
textilií



profesionální chemické  
čištění  
normální postup



profesionální chemické  
čištění  
mírný postup



profesionální chemické  
čištění  
normální postup



profesionální chemické  
čištění  
mírný postup



výrobek se nesmí  
chemicky čistit



profesionální čištění  
za mokra  
normální postup



profesionální čištění  
za mokra  
mírný postup



profesionální čištění  
za mokra  
velmi mírný postup



výrobek se nesmí  
čistit za mokra



www.sotex.cz